



Comune di
Castelsantangelo Sul Nera
Provincia di Macerata

UFFICIO SISMA

Aggregati edilizi all'esterno delle aree Perimetrate

Riferimenti Normativi

Art. 11 D.L. 189/2016 convertito nella L. 229/2016 e ss.mm.ii.

Art. 15-16 O.C.S.R. n. 19/2017

Art. 3 O.C.S.R. n. 39/2017

R.U.P.

Arch. Marco Guardascione

Aggregato

**EL. 2 – Pié di Nocria - AGGREGATO 2 -
Approfondimento**

Responsabile Dell'istruttoria

Ing. Mirko Tofoni

Istruttore


dott. in arch. Michele Dario

CODIFICA	REV.	DATA
C CSN US 24 Agg.8 22-UMI 0-Atti 4_bozza Allegati 3 PièDiN. Agg.2	02	17/10/2019


	dott. in arch. Michele Dario	Arch. Marco Guardascione	Arch. Marco Guardascione
DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

Frazione Nocria - Località Piè di Nocria - Proposta di Aggregato n° 2


Inquadramento generale



Stralcio catastale con indicazione dei perimetri approvati in prossimità dell'aggregato proposto



Stralcio da Erikus: sovrapposizione foto aerea / catastale



Localizzazione dell'aggregato su base catastale

Documentazione fotografica ante e post sisma



Esiti dei sopralluoghi

Fg. 12 - p.la 339
Edificio 1
- esito: AEDES E



Fg. 12 - p.la 341
Edificio 2
- esito: AEDES E

Fg. 12 - p.la 381
Edificio 3
- esito: FAST non utilizzabile



Comune di
Castelsantangelo
Sul Nera

Unità Minime di Intervento: Approfondimento a seguito di D.G. n. 48 del 06.06.2019 - U.M.I. VIA PIE' DI NOCRIA



Legenda

Contesto territoriale

- Aree occupate (con Ord. Sindacale per finalità emergenziali)
- Idrografia
- Viabilità
- Edificato
- Perimetrazioni Piani Attuativi approvate con Decreto del Vicecommissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016

Demolizioni e Messe in sicurezza su pubblica via

- Demolizioni effettuate
- Demolizioni da effettuare
- Messe in sicurezza effettuate
- Messe in sicurezza da effettuare
- Solo rimozione macerie (crolli)

Esiti dei sopralluoghi

UMI 1 - Foglio 12

- p. 222 Fast non utilizzabile
- p. 255 Aedes esito E
- p. 1318 Aedes esito E
- p. 253 Fast non utilizzabile
- p. 1206 Aedes esito E

UMI 2 - Foglio 12

- p. 339 Aedes esito E
- p. 341 Aedes esito E
- p. 381 Fast non utilizzabile



RI - Relazione Illustrativa

La presente relazione redatta dal Responsabile dell'Ufficio Sisma ha lo scopo di integrare gli elaborati grafici al fine di approfondire le situazioni emerse puntualmente in ogni singolo aggregato e fornire un supporto alla decisione della Giunta Comunale in merito alla opportunità, ai sensi dell'art. 16 comma 4 dell'O.C.S.R. n. 19 e dell'art. 11 commi 8-9-10-11 del D.L. 189/2016 di procedere alla individuazione delle UMI composte da almeno tre edifici che sono comunque oggetto di unica progettazione ed affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. Si ritiene opportuno ricordare che con Determina a Contrarre del Responsabile Ufficio Sisma – Area Pubblica N. 20 del 21-06-2019 è stata avviata una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei “Servizi tecnici di architettura e ingegneria e dei servizi afferenti, per l'attività di pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. n. 9 perimetrazioni – (loc. capoluogo e n. 8 frazioni), per un importo a base di gara pari a € 329.251,26, oltre oneri previdenziali ed Iva nella misura di legge, attribuendo alla SUAM – Regione Marche lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convezione sottoscritta dal Comune di Castelsantangelo sul Nera e la Regione Marche in data 19/06/2019.

Per quanto sopra si ritiene necessario procedere all'analisi dell'opportunità di procedere alla valutazione della opportunità di approvare con apposita D.G.C. la proposta di aggregato per la quale di seguito si propone una breve istruttoria:

UMI / AGGREGATO n°2 - Piè di Nocria 2

L'aggregato è composto da una stecca n. 3 edifici di cui uno prossimo alla S.P. 153 e gli altri 2 con fronte arretrato rispetto alla viabilità. L'edificio centrale della stecca risulta (pat. 341) essere collegato con l'edificio adiacente (part. 381) a mezzo di un passaggio solo al P.1, sostenuto, al P.T., da un arco. A seguito del sisma l'arco è risultato danneggiato ma non crollato, mentre risultano crollati i due edifici arretrati rispetto al lato strada. Il terzo edificio è in ogni caso risultato non utilizzabile a seguito di scheda FAST.

La peculiarità della struttura, la presenza dell'arco ed il disallineamento dei due corpi di fabbrica si ritiene siano elementi che rendano opportuno un intervento unitario.

Le particelle interessate sono la 339, 341, 381 del foglio n. 12..